

SMÝVAČE_



CLEAN & GLIDE
Fluorizovaný smývač kluzných vosků a čistí skluznic. Je určen pro sjezdové lyže, snowboardy a kluzné plochy běžeckých lyží.



GRIP REMOVER
Smývač běžecký stoupacích vosků a klístrů.

Všechny tekuté vosky a přípravky VAUHTI jsou 80 ml balení. Vybrané vosky jsou dostupné i ve zvýhodněných sadách.

Distributor pro ČR:
LERKO SPORT, s.r.o.
Černošická 633, Praha 5 – Lipence
www.lerko.cz

GS LIQUID GRIP_

ŽÁDNÉ KORKOVÁNÍ_
Stoupací vosky Vauhti GS Liquid Grip jednoduše natřete na skluznici a nepotřebujete žádné další nástroje.

KDO » běžecké lyžování - klasika - odrazové plochy

KDY

chci stoupat



GS BASE SUPER
základní vosk, který můžete použít pod tekuté i tuhé stoupací vosky

GS VIOLET -1 / -7 °C
pro čerstvý a jemnozrný přírodní sníh



GS CARROT -2 / -20 °C
pro starý nebo umělý sníh



JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým klistrem
2. Na odrazovou zónu skluznice naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte vosk zaschnout 5 - 10 minut, pokud voskujete venku, tak alespoň 10 minut
4. Pokud voskujete v teple, nechte lyže venku vychladnout
5. Můžete vyrazit do stopy

GS LIQUID KLISTR_

UNIVERSÁLNOST DO JARNÍHO POČASÍ_
Klitr Vauhti KS Liquid pokryje velký teplotní rozsah bodu mrazu až do velmi mokřých podmínek.

KDO » běžecké lyžování - klasika - odrazové plochy

KDY

chci stoupat



KS BASE KLISTR
základní klitr, který můžete použít pod tekuté klitry i klitry v tubách



KS UNIVERSAL +10 / -1 °C

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým klistrem
2. Na odrazovou zónu skluznice naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu klístru
3. Nechte vosk zaschnout 5 - 10 minut, pokud voskujete venku, tak alespoň 10 minut
4. Pokud voskujete v teple, nechte lyže venku vychladnout
5. Můžete vyrazit do stopy

SKIN SKI_

VŽDY ČISTÝ A FUNKČNÍ PROTISMYK_
Řada přípravků Vauhti Skin Ski je vyvinuta speciálně pro čištění a údržbu protismykové úpravy běžeckých lyží - SKIN.

KDO » běžecké lyžování - klasika - odrazové plochy SKIN

KDY

mám běžky se SKINem



SKIN SKI CLEANER
- přípravek na čištění pásů SKIN
- unikátní patentovaná receptura šetrná k lepidlu pásů



HS SKIN CARE RED +10 / -5 °C
- pro špinavý a mokřý sníh
- zamezuje zaspinění SKINu
- zabraňuje zamrznání SKINu
- zlepšuje kluzné vlastnosti SKINu



HS SKIN CARE BLUE -2 / -20 °C
- pro všechny typy sněhu ve studených podmínkách
- zlepšuje kluzné vlastnosti SKINu zejména na suchém přemrzlém sněhu

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým klistrem
2. Na odrazovou zónu skluznice naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu klístru
3. Nechte vosk zaschnout 5 - 10 minut, pokud voskujete venku, tak alespoň 10 minut
4. Pokud voskujete v teple, nechte lyže venku vychladnout
5. Můžete vyrazit do stopy



Cleaner - PCT/FI207/050095
Ski Care - PCT/FI2017/050096

CROWN & ZERO SKI_

„BEZVOSKOVÉ“ LYŽE TAKÉ CHTĚJÍ OŠETŘIT_
Přípravky Vauhti Crown & Zero Ski udělají vaše „bezvoskové“ lyže v kondici.

KDO » běžecké lyžování - klasika - odrazové plochy SKIN

KDY


chci stoupat i se klouzat



CLEAN & GLIDE for CROWN & ZERO
- přípravek na čištění a konzervaci skluznic s protismykovou úpravou



ANTI-ICE for CROWN & ZERO
- pro nový sníh +2 / -5 °C
- zabraňuje zamrznání protismykové úpravy
- zlepšuje kluzné vlastnosti



GRIP & GLIDE for CROWN & ZERO
-2 / -20 °C
- vychází z oblíbeného vosku Vauhti DOUBLE FUNCTION
- lze použít i na lyžích s hladkou skluznicí
- nahoru stoupá, dolů jede! Nevěřte, vyzkoušejte.

TIP

Oblíbený vosk Vauhti DOUBLE FUNCTION je tu stále. Nově pod názvem GRIP & GLIDE.

kloužu se...

stoupám...

mám běžky se SKINem

kloužu se... .. i stoupám

čistím...

VOSKOVÁNÍ LYŽÍ NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ...



RC LIQUID GLIDE_

ŠAMPION SVĚTOVÝCH POHÁŘŮ

Vauhti RC Liquid Glide je výsledek dlouhodobého výzkumu a testování. Kombinace vosků z řady UF a práškových vosků, kterou tento produkt skrývá, vám přinese ten nejlepší možný skluz.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy

KDY



chci se klouzat

RC COLD -3 / -15 °C
pro všechny typy sněhu,
při studených podmínkách

RC MID +2 / -4 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro nový
a vlhký sníh

RC WET +10 / -6 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro mokry sníh

RC LDR +5 / -10 °C
pro všechny typy sněhu,
zvláště vhodný pro starý
a umělý sníh

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem

TIP

Vosk RC LDR je speciálně vyvinutý pro dlouhé běžecké závody, kde dochází k výrazným změnám teploty během dne.

-1-

UF LIQUID GLIDE_

SUPER RYCHLÁ JÍZDA

Předností tekutých vosků Vauhti UF Liquid Glide je vysoký výkon a zároveň snadná aplikace vosku na skluznici. Proto je využívají i špičkoví závodníci na tratích světových pohárů.

Tekuté lyžařské vosky dosahují lepší absorpce do skluznice než zažehlované vosky. Díky tomu zaručují dobrou odolnost proti ojetí.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy



chci se klouzat

UF WET +10 / -6 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro mokry sníh

UF MID +2 / -4 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro nový
a vlhký sníh

UF COLD -3 / -15 °C
pro všechny typy sněhu
při studených
podmínkách

UF LDR +5 / -10 °C
pro všechny typy sněhu,
zvláště vhodný pro starý
a umělý sníh

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem

TIP pro zlepšení skluzu a trvanlivosti

- » Po skončení lyžování vyčistíte skluznici lyží smývačem Vauhti CLEAN & GLIDE.
- » Naneste vosk už večer, tím získáte maximální dobu pro jeho absorpci do skluznice.
- » Před dalším lyžováním stačí skluznici překartáčovat a máte perfektně připravené lyže za pár minut práce.

-2-

HF LIQUID GLIDE_

PRO TRÉNINK I ZÁVODY

Kluzné vosky Vauhti HF Liquid Glide jsou vhodné pro všechny typy sněhu. Poskytnou vám vynikající kluzné vlastnosti a dobrou odolnost proti ojetí.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy

KDY



chci se klouzat

HF WET +10 / -1 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro mokry sníh

HF MID +1 / -8 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro nový
a vlhký sníh

HF COLD -2 / -15 °C
pro všechny typy sněhu,
při studených
podmínkách

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem

TIP pro zlepšení skluzu a trvanlivosti

- » Po vykartáčování vosku můžete ještě skluznici přetřít korkem nebo použít ROTO korek na vrtače. Tím výrazně zvýšíte trvanlivost vosku.
- » Pro maximální vylepšení skluzu naneste na HF Liquid jako nejvyšší vrstvu ještě fluorocarbonový vosk Vauhti FC Block.

-3-

LF LIQUID GLIDE_

VŠECHNY TYPY SNĚHU

Kluzné vosky Vauhti LF Liquid Glide jsou vhodné pro všechny typy sněhu. Jejich předností je snadná aplikace bez nahřívání nebo žehlení. Jedno navoskování vydrží až 40 km v závislosti na typu sněhu.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy

KDY



chci se klouzat

LF WET +10 / -1 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro mokry sníh

LF MID +1 / -8 °C
pro všechny typy sněhu,
zejména pro nový
a vlhký sníh

LF POLAR -2 / -20 °C
pro všechny typy sněhu
při studených
podmínkách

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem

-4-

GW LIQUID GLIDE_

REKREAČNÍ LYŽOVÁNÍ

Kluzné vosky Vauhti GW Liquid Glide jsou vhodné pro rekreační lyžaře a na všechny typy sněhu.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy

KDY



chci se klouzat

GW WET +10 / -1 °C

GW MID 0 / -5 °C

GW COLD -2 / -15 °C

GW POLAR -2 / -20 °C

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem

-5-

BASE LIQUID GLIDE ZONE_

ZÁKLADNÍ SJEZDOVÉ VOSKY

Základní vosky udržují skluznici v nejlepší kondici a prodlužují životnost vosků ve vyšších vrstvách.

KDO

- » sjezdové lyžování
- » běžecké lyžování - skate
- » běžecké lyžování - klasika - kluzné plochy

KDY



chci se klouzat

HF BASE
fluorocarbonový základní
vosk pod vosky HF,
UF a RC

GW BASE
základní vosk pro trénink
pod vosky GW a LF

ALPINE BASE
základní vosk
pro sjezdaře

JAK

1. Protřepte lahvičku s tekutým voskem
2. Na očištěnou skluznici naneste rovnoměrně pomocí integrované houbičky tenkou vrstvu vosku
3. Nechte zaschnout minimálně 10 minut
4. Překartáčujte nylonovým kartáčem do lesku

-6-